

Catálogo del Patrimonio

Con el fin de conseguir una protección del patrimonio histórico heredado, el Plan General establece una catalogación del mismo atendiendo a su interés cultural, arquitectónico o etnográfico y fija una protección adecuada a cada una de los grupos resultantes de dicha catalogación, limitando las actuaciones posibles y determinando las condiciones en que éstas deberán tramitarse.

No existe en este momento ninguna figura de protección que abarque la totalidad del término municipal, ya que la declaración de Paraje Pintoresco del Valle de Tena nunca fue concluida, sino tan solo incoado el expediente de su declaración, y tal catalogación ha quedado superada por la legislación posterior en materia de protección del patrimonio sin que resultase homologada en los periodos transitorios a ninguna otra figura de la legislación vigente,

En la confección del catálogo se han recogido los Bienes de Interés Cultural declarados en el ámbito del PGOU así como los conjuntos y edificios de interés arquitectónico reseñados en los Anexos A y B de las Directrices Parciales de Ordenación del Pirineo Aragonés. Del mismo modo se han incorporado catálogo otros edificios y elementos de interés arquitectónico y etnográfico que contienen, al menos, los relacionados en el Estudio Piloto del Patrimonio Etnográfico del Pirineo, realizado en 1995 por el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, dependiente del Gobierno de Aragón.

El catálogo incluye un primer grupo de edificios de interés arquitectónico y etnográfico en el que figuran los edificios declarados como Bienes de Interés Cultural y aquellos edificios calificados con valor 5 según el citado Estudio Piloto del Patrimonio Etnográfico del Pirineo.

En el grupo segundo se agrupan los Edificios de Interés Ambiental, al que pertenecen los edificios que aun sin tener un valor importante como obra arquitectónica son parte integrante de la imagen y el ambiente característico del medio tradicional. Se incluyen los edificios catalogados con valor 4, 3, 2 y 1 del Estudio Piloto del Patrimonio Etnográfico del Pirineo.

El grupo tercero se denomina: Elementos de Interés Ambiental y comprenden aquellos elementos arquitectónicos y etnográficos integrados en edificaciones o aislados que poseen en sí mismos un valor que les hace merecedores de ser conservados. Se incluyen en este grupo los elementos recogidos en el Estudio Piloto antes referido.

En el grupo cuarto se incluyen los conjuntos urbanos de interés, que en Biescas se limitan al Barrio de la Peña y como grupo quinto los yacimientos arqueológicos y paleontológicos recogidos en un estudio específico realizado para la redacción del Plan General.

Para el conjunto de los bienes catalogados las Normas Urbanísticas establecen las condiciones de protección aplicables delimitando los tipos de obras posibles así como las condiciones de tramitación de dichas actuaciones.

Relación de los bienes catalogados

La relación de los bienes catalogados comprende tanto los pertenecientes al núcleo de Biescas como los que están situados en el resto de núcleos que integran el municipio. Las fichas de catálogo recogen en un tomo aparte el detalle de los bienes catalogados pertenecientes al núcleo de Biescas, que es el objeto de esta fase del Plan General.

Se incorpora en este texto refundido el listado de los yacimientos arqueológicos inventariados en la Carta Arqueológica de Aragón.

No existen yacimientos paleontológicos en el término de Bisecas recogidos en la Carta Paleontológica de Aragón.

1 GRUPO PRIMERO. EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

1.1 BIENES DE INTERÉS CULTURAL

| <u>Edificio</u> | Localidad | Ficha |
|--------------------------|-------------|------------------------|
| IGLESIA DE SANTA EULALIA | SUSÍN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| IGLESIA DE SAN JUAN | BUSA | PGOU BIESCAS, FASE V |
| IGLESIA DE SANTA EULALIA | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ | GAVÍN | PGOU BIESCAS, FASE III |
| IGLESIA DE SAN MARTÍN | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASTILLO DE ESCUER | ESCUÉR ALTO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| ERMITA, FUERTE, FORTÍN Y | | |
| ACCESOS A SANTA ELENA | BIESCAS | 54 |
| MONASERIO DE SAN PELAY | GAVÍN | |

1.2 EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

| Edificio | Localidad | Ficha |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| IGLESIA DE SAN ESTÉBAN | ESCUER | PGOU BIESCAS, FASE V |
| IGLESIA DE SANTA BÁRBARA | BETÉS | PGOU BIESCAS, FASE III |
| LAVADERO | BETÉS | PGOU BIESCAS, FASE III |
| CASA DE LA TORRAZA, ACIN | BIESCAS | 15 |
| CASA LA PEÑA | BIESCAS | 36 |
| CASA DE PEPE ESTAUN VIEJA, LOS LANUZA | BIESCAS | 37 |
| CASA OLIVÁN | JAVERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASA HERRERO | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASA SILVESTRE | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |

2 GRUPO SEGUNDO. EDIFICIOS DE INTERÉS AMBIENTAL Edificio

| Edificio | Localidad | Ficha |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| CASA CABALERO | ASO DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| IGLESIA DE SAN JUAN | ASO DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| CASA PERICO FIERRO | BIESCAS | 1 |
| IGLESIA DE SAN PEDRO | BIESCAS | 2 |
| CASA EL SOL | BIESCAS | 3 |
| CASA BASTERO | BIESCAS | 4 |
| CASA TUNCA | BIESCAS | 5 |
| CASA CALLAVED | BIESCAS | 6 |
| CASA DEL CORREO, GERMÁN CASAL | BIESCAS | 7 |
| CASA SANTA, BERGUA | BIESCAS | 8 |
| CASA JORJE CAJAL | BIESCAS | 9 |
| CASA ANTONIO LALAGUNA | BIESCAS | 10 |
| FUENTE (CALLE SAN ROQUE) | BIESCAS | 12 |
| CASA ANTIGUA SAN ROMÁN | BIESCAS | 13 |
| CASA TOMÁS IPIÉNS | BIESCAS | 16 |
| CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL | BIESCAS | 17 |
| ANTIGUO MATADERO | BIESCAS | 18 |
| CASA SILVESTRE | BIESCAS | 19 |
| CASA PEDRO ISÁBAL | BIESCAS | 24 |
| CASA CALANDRÓN | BIESCAS | 25 |
| CASA ENRIQUE VALENTÍON | BIESCAS | 26 |
| BORDA DE FAÑANÁS | BIESCAS | 30 |
| PAJAR DE PEPE ESTÁUN | BIESCAS | 31 |
| CASA MARCO CAÑA, PEDRO ASO | BIESCAS | 32 |
| PAJAR DE CASA CHULLÓN | BIESCAS | 33 |
| BORDA BOTICARIO, BENITO GAZO | BIESCAS | 34 |
| IGLESIA DEL SALVADOR | BIESCAS | 35 |
| CASA DE FRANCHO GALIS | BIESCAS | 38 |
| CASA MERCADÉ | BIESCAS | 39 |
| CASA MIGUEL JUAN | BIESCAS | 40 |
| CASA FÉLIX IPIÉNS | BIESCAS | 43 |
| PORCHES (PZA. AYUNTAMIENTO) | BIESCAS | 44 |
| AYUNTAMIENTO | BIESCAS | 45 |
| CASA ESTÁUN | BIESCAS | 46 |
| CASA ABÓS | BIESCAS | 47 |
| CASA CALLE CASACUD, 14 | BIESCAS | 48 |
| CASA CALLE CASACUD, 16 | BIESCAS | 49 |
| CASA JOSITO | BIESCAS | 50 |
| BODEGA DE PEPE | BIESCAS | 51 |
| IGLESIA | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| ESCUELA | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CORRAL DE CASA JACINTO | ORÓS ALTO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| IGLESIA DE SAN ESTÉBAN | ORÓS ALTO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASA FRANCA | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASA GREGORIO | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CASA JUAN DE LÁZARO | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| CORRAL DE CASA MATÍAS | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| CASA DE ANA | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| CASA MATÍAS | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| IGLESIA DE SAN ANDRÉS | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| ESTABLO CASA GARRI | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| CORRAL DE CASA EL HERRERO | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| IGLESIA DE SAN MIGUEL | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| CASA MIGUELA | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| CUADRA DE CASA CASIMIRO | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| | | |

3 GRUPO TERCERO. ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOGRÁFICO

| Elemento | Edificio | Localidad | Ficha |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| FOGARAL | CASA FAÑANÁS. | ASO DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| VENTANAS | CASA BARÓN. | ASO DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| CHIMENEA | CASACABALLERA. | ASO DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| PORTÓN | IGLESIA Y CEMENTERIO. | BETÉS | PGOU BIESCAS, FASE II |
| VENTANA | CASA MIGUEL ORÓS | BIESCAS | 11 |
| ESCUDO | CASA PEDRO PAULA | BIESCAS | 14 |
| ESCUDO | CASA PUÉRTOLAS, ASO | BIESCAS | 41 |
| PORTADA Y LLAMADOR | CASA SEBASTIÁN | BIESCAS | 42 |
| ARCO DE ENTRADA | CASA RAMÓN CAJAL | BIESCAS | 52 |
| VENTANA Y PUETA ACCESO | CASA MATACHÍN | BIESCAS | 53 |
| VENTANA | CASA OLIVÁN. | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| VENTANA | CASA OLIVÁN. | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CERCHA | CASA OLIVÁN. | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| PUERTA (ENTRADA ESTABLO) | CASA OLIVÁN. | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| ARCO | CASA OLIVÁN. | JAVIERRE DEL OBISPO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CHIMENEA | CASA AZÓN. | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| ESCUDO | CASA CHUAN. | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| DINTEL CON INSCRIPCIÓN | CASA DEL HERRERO. | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| PALOMAR | CASA DEL HERRERO. | OLIVÁN | PGOU BIESCAS, FASE V |
| HOGAR | CASA GREGORIO. | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| PORTÓN DE ENTRADA | C/ UNICA, 2. | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CHIMENEA | CASA FRANCA. | ORÓS BAJO | PGOU BIESCAS, FASE V |
| CHIMENEA | CASA JUAN DEL PUEYO. | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| PORTADA | CASA JUAN DE LÁZARO. | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| LLAMADOR | CASA JUAN DE LÁZARO. | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| ESCALERA (PASAMANOS) | CASA JUAN DE LÁZARO. | PIEDRAFITA DE JACA | PGOU BIESCAS, FASE IV |
| BALCÓN | CASA MARIA BETÉS. | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |
| CHIMENEA | CASA MIGUELA. | YOSA DE SOBREMONTE | PGOU BIESCAS, FASE II |

4 GRUPO CUARTO. CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS

| Conjunto | Localidad |
|--------------------|-----------|
| BARRIO ALTO | BIESCAS |
| CONJUNTO DE BORDAS | BIESCAS |

4 GRUPO QUINTO. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS

| Yacimiento | Localidad | Comentario |
|---|---|---|
| Dólmenes de Santa Elena | BIESCAS | Estructura funeraria dolménica (Neolítico-Eneolítico) |
| | (Coordenadas 30 TYN203265, Cota 1020) | montada en 1975 a partir de los restos de uno de los |
| | | dólmenes de Santa Elena (Santa Elena II). |
| Referencia Andrés Ruperez, T. 1989b "Me | galitismo en Aragón", Corona de Aragón I. Zargoza. Pags 7 | 76 |
| Ermita de Santa Elena | BIESCAS | Secuencia Cultural Hallazgo de los restos de un camino, |
| | (Coordenadas 30TYN199274) | posiblemente una vía y noticia de hallazgo de monedas |
| Referencia Dominguez, A. , 1983. Carta | Arqueológica de España. Huesca Pags. 65 nº 68 | |
| Cueva de Santa Elena | BIESCAS | Yacimiento en cueva que aporta materiles de época |
| | | medieval. |
| Referencia Alloza Izquierdo, R. 1991 " Norr | nas subsidiarias municipales de Biescas (Huesca)". Inform | e entregado en el Gobierno de Aragón. |
| Castillo | ESCUER | Baja Edad Media. Sistemas defensivos, castillos. |
| | | Cristiano medieval. |
| Referencia Estables Elduque, J.Mª. 1994 "C | astillos del Alto Gállego". Serrablo, 91. Huesca. Pags 9-12 | |
| Monasterio de San Pelay | GAVÍN | Secuencia Cultural Conjunto monástico de origen |
| | (Coordenadas 3DTYN216215) | medieval. |
| Referencia Diaz Arranz F. 1997. "Campaña | de excavación arqueológica en el Monasterio de San Pela | y de Gavín i". |
| Túmulos del Ibón de Piedrafita | PIEDRAFITA DE JACA | Secuencia Cultural Seis túmulos situados en la orilla |
| | (Coordenadas 30TYN168307) | derecha del Ibón. |
| Referencia Llarraza Tejada, J.A. 1997. "Pro | specciones arqueológicas en los valles de los ríos Aragón | y Gállego (Huesca). Arqueología Aragonesa 1993, 20. |
| Santa Engracia | | Fragmento de cerámica con desgrasantes cerámicos. |
| | (Coordenadas 30TYN199267) | |
| Referencia, 1999. "Solicitud para la realizad | ción de prospecciones arqueológicas en los tt.mm. de Bies | scas, Caldearenas. Sabiñanigo, Yebra y Yésero |
| (Huesca)". Informe entregado en el Gobier | no de Aragón. | |

22-059-0021

San Juan de Espierre

Coordenadas UTH 30TYN 256206

Cota 1540 Ambito Rural

Figura Jurídica

Valoración Patrimonial

Secuencia Cultural 1 fragmento de cerámica con desgrasantes cerámicos

Referencia, 1999. "Solicitud para la realización de prospecciones arqueológicas en los tt.mm. de Biescas, Caldearenas, Sabiñánigo, Yebra y Yésero (Huesca)". Informe entregado en el Gobierno de Aragón

22-059-0022

Busa

Cota 810 Coordenadas VTH 30TYW 208163

Ambito Rural

Valoración Patrimonial Figura Jurídica

Secuencia Cultural 1 fragmento de cerámica con desgrasantes cerámicos. 2 fragmentos de Terra Sigillata. 1 molar de équido y 1 molar de ovino.

Referencia, 1999. "Solicitud para la realización de prospecciones arqueológicas en los tt.mm. de Biescas, Caldearenas, Sabiñánigo, Yebra y Yésero (Huesca)". Informe entregado en el Gobierno de Aragón

| _ | | | F | ICHA Nº | |
|---------------------|----------|---|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 1 | |
| CASA FIERRO, PERICO | | | | | |
| PARCELA CATASTRAL 9 | 94331-05 | | | | |
| | _ | _ | _ | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 4 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|-----------|
| CUBIERTA | TEJA |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | REJAS |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de cuatro plantas, situada en el barrio alto del municipio de Biescas. Fabricada con muros de piedra y revestimiento en su fachada con enfoscado de mortero y capas de policromia.


El acceso a la vivienda se realiza mediante puerta adintelada en piedra labrada y ornamentada, con carpintería de madera, tanto en la puerta como en las ventanas.

La vivienda presenta carácter defensivo por la presencia de rejas en su fachada. Su cubierta realizada en teja, con alero forjado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción.
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 1 |
|---------------------|---------------------|
| CASA FIERRO, PERICO | CALLE SAN JULIAN 34 |
| PARCELA CATASTRAL | 94331-05 |







| | | F | ICHA Nº |
|----------------------|---------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 2 |
| IGLESIA DE SAN PEDRΦ | | | |
| PARCELA CATASTRAL 94 | 4331-01 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|----------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | ANTERIOR |
| N° DE ALTURAS | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|-----------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Iglesia parroquial de San Pedro, de origen Románico. Situada en la margen derecha del Río Gallego. Dominando uno de los dos cerros sobre los que se asienta la villa de Biescas.

Cronologicamente se data entre mediados del siglo X y del XI Estas iglesias conforman un grupo de 14 ejemplares únicos. Con unas peculiaridades propias que les confieren gran singularidad y que dan lugar al grupo de iglesias cristianas más antiguas de la península.

Su tipología presenta planta rectangular, de pequeñas dimensiones terminada en ábside semicircular o rectangular y con la presencia de una esbelta Torre- Campanario.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 2 |
|----------------------|---------------------|
| IGLESIA DE SAN PEDRO | CALLE SAN JULIAN 30 |
| PARCELA CATASTRAL | 94331-01 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 3 |
| CASA EL SOL | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-03 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------------------------|
| CUBIERTA | TEJA |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS INTERIORES |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas con fachada recubierta de mortero enfoscado y poicromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada con carpintería de madera. ventanas con dinteles en piedra y carpinteria de madera.

La cubierta es de teja con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III | |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI | |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI | |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO | |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO | |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 3 |
|-------------------|---------------------|
| CASA EL SOL | CALLE SAN JULIAN 28 |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-03 |







| _ | | F | TCHA Nº | |
|-------------------|----------|------|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 4 | |
| CASA BASTERO | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-02 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas con fachada recubierta de mortero enfoscado y poicromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada con carpintería de madera y ventanas con carpinteria de madera y balcón de reja en su segunda planta.

La cubierta es de teja con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 4 |
|-------------------|---------------------|
| CASA BASTERO | CALLE SAN JULIAN 26 |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-02 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 5 |
| CASA TUNCA | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-02 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta con fachada recubierta de mortero enfoscado y policromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada con carpintería de madera y ventanas con carpinteria de madera y balcón de reja en su segunda planta.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 5 |
|-------------------|---------------------|
| CASA TUNCA | CALLE SAN JULIAN 24 |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-01 |







| _ | | F | TCHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 6 |
| CASA CALLAVED | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-02 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta con fachada recubierta de mortero enfoscado y policromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adovelada con carpintería de madera y ventanas con carpinteria de madera y balconadas.

La cubierta es de teja árabe con alero.

Presenta un escudo nobiliar en la fachada.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 6 |
|-------------------|---------------------|
| CASA CALLAVED | CALLE SAN JULIAN 16 |
| PARCELA CATASTRAL | 94337-02 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|---------------------|-------------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 7 |
| CASA DEL CORREO, GI | RMAN CA\$AL | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95331-01 | _ | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC | |

| | _ |
|------------------|--------------|
| MATERIALES DE: | |
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| usos | | |
|----------------|-------------|--|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL | |
| USO SECUNDARIO | | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta con fachada recubierta de mortero enfoscado y policromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada con carpintería de madera y ventanas con carpinteria de madera y balcón con reja en la última planta.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.

Presenta un escudo nobiliar en la fachada.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|--|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III | |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI | |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI | |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO | |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO | |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 7 |
|-------------------------------|---------------------|
| CASA DEL CORREO, GERMAN CASAL | CALLE SAN JULIAN 14 |
| PARCELA CATASTRAL | 95331-01 |







| _ | | F | TCHA Nº |
|--------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 8 |
| CASA SANTA, BERGUA | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95338-05 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta con fachada recubierta de mortero enfoscado y policromía en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada con carpintería de madera y ventanas adinteladas en piedra con carpinteria de madera.

La cubierta es de teja árabe con alero.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 8 |
|---------------------|---------------------|
| CASA SANTA (BERGUA) | CALLE SAN JULIAN 12 |
| PARCELA CATASTRAL | 95338-05 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 9 |
| CASA JORGE CAJAL | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95338-04 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 2+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

La familia Cajal, era una de las familias pertenecientes a la cofradía de caballeros infanzones de Biescas, reconocida por el Rey Pedro I en la conquista de Huesca.

Vivienda de dos plantas, más ático cubierta con fachada recubierta de piedra.

Acceso a la vivienda mediante puerta adovelada con carpintería de madera y ventanas adinteladas en piedra con carpinteria de madera.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 9 |
|-------------------|---------------------|
| CASA JORGE CAJAL | CALLE SAN JULIAN 10 |
| PARCELA CATASTRAL | 95338-04 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|--------------------|----------|---|---------|---|
| IDENTIFICACIÓN | | | 10 |) |
| CASA ANTONIO LALAG | UNA | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95323-05 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO REBAJADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, fábrica de muro con revestimiento de enfoscado de mortero y policromía en blanco.

El acceso a la vivienda se realiza mediante arco rebajado, con puerta de madera repujada con ornamentaciones vegetales y aldaba o llamador de metal en forma de mano.

Las carpinterias son de madera, con cerramiento en todas sus ventanas por contraventanas.


Presenta un escudo en su fachada como elemento distintivo y simbólico del poderío familiar.

| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 10 |
|-----------------------|-----------------------------|
| CASA ANTONIO LALAGUNA | CALLE AGUSTINA DE ARAGON 12 |
| PARCELA CATASTRAL | 95323-05 |





BIESCAS

| _ | | FICHA N° | |
|----------------------|--------|----------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | 11 | |
| CASA MIGUEL ABOS | | | |
| PARCELA CATASTRAL 96 | 325-07 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 3+AC | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO REBAJADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------------------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO III |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | VENTANA SOBRE PUERTA |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas más ático cubierta, fábrica de muro con revestimiento de enfoscado de mortero y policromía en blanco.

El acceso a la vivienda se realiza mediante arco rebajado, con puerta de madera.


La cubierta es de teja árabe, con alero rematado por canotes de madera.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 11 |
|-------------------|----------------------------|
| CASA MIGUEL ORÓS | CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 3 |
| PARCELA CATASTRAL | 96325-07 |





BIESCAS

| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 12 |
| FUENTE | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 96322-04 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------|
| CUBIERTA | LAJAS |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN


Fuente situada en testero, con fábrica de piedra y cubierta en vertiente triangular realizada con lajas de piedra.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 12 |
|-------------------|-------------------|
| FUENTE | CALLE SAN ROQUE 8 |
| PARCELA CATASTRAL | 96322-04 |





BIESCAS

| , | | FICHA N° | | |
|---------------------|----------|----------|--|----|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 13 |
| CASA ANTIGUA SAN RO | MÁN | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 96321-08 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC | | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas más bajo cubierta, con fábrica de muro recubierto por enfoscado de mortero y policromía en blanco. Se accede a la vivienda mediante puerta adintelada. las carpinterias son de madera con algunos cerramientos de contraventana mientras que en los de bajo cubierta se protegen mediante rejas.

La cubierta es de teja árabe, con alero rematado en canetes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 13 |
|------------------------|-----------------------------|
| CASA ANTIGUA SAN ROMÁN | CALLE AGUSTINA DE ARAGÓN 22 |
| PARCELA CATASTRAL | 95321-08 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 14 |
| CASA PEDRO PAULA | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95328-30 | | |
| | | _ | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|-----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO III |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | ESCUDO |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Muestra interesante de la arquitectura popular del pirineo aragonés. Tipicos ventanales, portadas balconadas, fachadas y chimeneas troncocónicas.

Vivienda de tres plantas, con fábrica de muro de piedra. El acceso a la vivienda se realiza mediante puerta adovelada en piedra decorada con incisiones molduradas. La puerta es de madera, partida y con lado fijo en la parte derecha.

Las ventanas son adinteladas en piedra, con carpinterias de madera y cerradas mediante contraventanas en el piso superior.

La cubierta es de teja árabe.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 14 |
|-------------------|--------------------|
| CASA PEDRO PAULA | CALLE SAN ROQUE 27 |
| PARCELA CATASTRAL | 95328-30 |







| _ | | | F | TCHA Nº |
|--------------------|----------|---|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 15 |
| CASA TORRAZA, ACIN | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 95328-34 | · | · | |
| | - | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 4 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|---------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO I |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Ejemplo de la arquitectura popular del Serrablo aragones durante el S. XVI Construida por el infanzon Juan de acín, como símbolo de su posición. Magnífico edificio construido en piedra, de sobría fachada, destacando sus Puertas y ventanas. Marcando el carácter defensivo del edificio, principalmente por sus saeteras del último piso.

Destaca en su interior por las angostas escaleras de piedra, techos abovedados y suelos de cantos rodados que trazan orlas y filigranas.

Finalmente el edificio es rematado por dos chimeneas de corte Francés

Esta casa, conocida popularmente como La Torraza, se conserva aún a pesar de los destrozos ocasionados por la Guerra Civil en la localidad, que fue duramente castigada. se trata de una casa-torre del siglo XVI (1580). Se estructura en cuatro plantas. Sobresaliendo la portada dovelada y sus vanos.

Actualmente la casa está rehabilitada, paneles explicativos nos muestran la historia del edificio y la familia Acín. Alberga una pequeña colección de útiles etnográficos, así como un interesante audiovisual explicativo sobre la arquitectura popular en Biescas durante el siglo XVI.

| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona


http://www.biescas.es

http://es.wikipedia.org/wiki/Biescas

| | FICHA Nº 15 |
|--------------------|--------------------|
| CASA TORRAZA, ACIN | CALLE SAN ROQUE 19 |
| PARCELA CATASTRAL | 95328-34 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 16 |
| CASA TOMÁS IPIENS | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 96322-02 | | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------------|
| CUBIERTA | FIBROCEMENTO |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fábrica en piedra.

Acceso mediante arco de piedra adovelada y puerta de madera.

Las ventanas presentan dinteles en piedra y carpinterias de madera.


La cubierta es de fibrocemento, con alero rematado por canotes de madera.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 16 |
|-------------------|-------------------|
| CASA TOMÁS IPIENS | CALLE SAN ROQUE 4 |
| PARCELA CATASTRAL | 96322-02 |





BIESCAS

| _ | FICHA Nº |
|----------------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN | 17 |
| CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL | |
| PARCELA CATASTRAL 94321-1 | 4 |
| | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 2+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------------------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO DE MEDIO PUNTO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| usos | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio destinado a uso terciario como cuartel de la Guardia Civil. Es un edificio de dos plantas, más ático cubierta. Con fábrica de muro recubierto por enfoscado y policromía en blanco.

Se accede al edificio por puerta con arco de medio punto y doble hoja de madera.

Las ventanas presentan carpinterias de madera con contraventanas y la ventana central presenta dintel en piedra.

La cubierta es tejado a doble vertiente, realizado en pizarra y rematado en alero con canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 17 |
|----------------------------------|---------------------|
| CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL | AVENIDA ZARAGOZA 31 |
| PARCELA CATASTRAL | 94321-14 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 18 |
| ANTIGUO MATADERO | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-40 | | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 1+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------------------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO DE MEDIO PUNTO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio destinado a uso terciario como antigüo matadero. Es un edificio de una planta, más ático cubierta. Con fábrica de piedra.

Se accede al edificio por puerta con arco de medio punto adovelado

Presenta ventanas adinteladas con carpinterias de madera

La cubierta es a doble vertiente y fabricada en pizarra.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 18 |
|-------------------|------------------------|
| ANTIGUO MATADERO | CALLE RAMÓN Y CAJAL 18 |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-40 |







| _ | | | F | TCHA Nº | |
|-------------------|----------|---|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 19 | |
| CASA SILVESTRE | | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97359-19 | | | | |
| | | _ | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de piedra.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada en piedra.

Ventanas adinteladas en piedra con cerramientos de contraventanas

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 19 |
|-------------------|------------------------|
| CASA SILVESTRE | CALLE VALLE DE TENA 30 |
| PARCELA CATASTRAL | 97359-19 |







| _ | | F | TCHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 24 |
| CASA PEDRO ISABAL | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-16 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de piedra.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada en piedra. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera y cierre por contraventanas.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 24 |
|----------------------|-------------------------------|
| CASA DE PEDRO ISABAL | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO 24 |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-16 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 25 |
| CASA CALANDRÓN | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-16 | | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA/ENFOSCADO |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de piedra y enfoscado de mortero policromado en blanco. Acceso a la vivienda mediante puerta adovelada en piedra. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.

Presenta un escudo en una de las dovelas de la puerta de acceso, así como el nombre de la casa en la fachada, destacando su importancia familiar en la villa.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 25 |
|-------------------|-------------------------------|
| CASA CALANDRÓN | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO 20 |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-14 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|--------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 26 |
| CASA ENRIQUE VALEN | ΓIN | | |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-09 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|------------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta, con fachada recubierta de piedra.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada en piedra. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera y cierre por contraventanas.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 26 |
|-----------------------|-------------------------------|
| CASA ENRIQUE VALENTIN | CALLE FERNANDO EL CATÓLICO 10 |
| PARCELA CATASTRAL | 98347-09 |







| _ | | FICH | IA Nº |
|-------------------|----------|------|-------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 30 |
| BORDA DE FAÑANAS | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-03 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 1 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------------|
| CUBIERTA | FIBROCEMENTO |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | AGROPECUARIO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Las Bordas pirenaicas hoy día tienen un destino exclusivamente agrícola y ganadero, aunque antiguamente constituyó durante siglos una tipología de edificio de uso conjunto para personas y animales.

Suelen situarse alejadas del núcleo urbano, normalmente cerca de abundantes pastos, unas veces formando grupos compactos al lado del núcleo y otras a considerable distancia.

La borda de Fañanas, presenta una única planta, fabricada en cubierta de piedra. ventanas adinteladas con carpinterias de madera.

La cubierta es de fibrocemento.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |


- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2. Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

Arquitectura popular española. Carlos Flores. Editorial aguilar.

| | FICHA Nº 30 |
|-------------------|-------------------|
| BORDA DE FAÑANAS | CALLE LAS ERAS 11 |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-03 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|---------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 31 |
| PAJAR DE PEPE ESTAU | N | | |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-05 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | AGROPECUARIO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio de uso terciario, siendo su uso principal el agropecuario, para guardar la paja.

El edificio es de dos plantas, en fabricación de piedra. Se accede al edificio mediante puerta adintelada.

Las carpinterias son de madera, las ventanas presentan dinteles en piedra.

La cubierta es de teja árabe.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |


- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

Arquitectura popular española. Carlos Flores. Editorial aguilar.

| | FICHA Nº 31 |
|----------------------|------------------|
| PAJAR DE PEPE ESTAUN | CALLE LAS ERAS 7 |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-05 |







| _ | | FICHA Nº | |
|--------------------|----------|----------|----|
| IDENTIFICACIÓN | | | 32 |
| CASA MARCO CAÑA, P | EDRO ASO | | |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-04 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 2 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | AGROPECUARIO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de dos plantas, con fachada recubierta de piedra.

Acceso a la vivienda mediante puerta adovelada en piedra y carpinteria de madera ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera y cierre por contraventanas.


La cubierta es de teja árabe.

La dóvela central de la puerta presenta emblema significativo, marcando la importancia de la casa en la villa.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 32 |
|----------------------------|------------------|
| CASA MARCO CAÑA, PEDRO ASO | CALLE LAS ERAS 9 |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-04 |







| _ | | | F | ICHA Nº |
|---------------------|----------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 33 |
| PAJAR DE CASA CHULI | ÓN | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-02 | 00341-03 | | - |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO DE MEDIO PUNTO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | | | |
|------------|-------|--|--------------|
| USO PRINCI | PAL | | AGROPECUARIO |
| USO SECUN | DARIO | | |

| CATALOGACI | | | | |
|--------------|----------|-------|--|----------|
| ESTADO DE C | ONSERV | ACIÓN | | REGULAR |
| GRADO DE CA | ATALOGA | CIÓN | | GRUPO II |
| ELEMENTO\$ [| DE INTER | S | | |
| | | | | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio de uso terciario, siendo su uso principal el agropecuario, para guardar la paja.

El edificio es de dos plantas, en fabricación de piedra. Se accede al edificio mediante puerta en arco de medio punto y carpintería de madera.

La cubierta es de teja árabe.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 33 |
|-----------------------|-------------------|
| PAJAR DE CASA CHULLÓN | CALLE LAS ERAS 13 |
| PARCELA CATASTRAL | 00341-02 00341-03 |







| _ | FICHA Nº |
|------------------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN | 34 |
| BORDA BOTICARIO, BENITO GAZO | |
| PARCELA CATASTRALIRUSTICO | |
| | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------------|
| CUBIERTA | FIBROCEMENTO |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | AGROPECUARIO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |


| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | | |
|----------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 34 |
|------------------------------|--------------------|
| BORDA BOTICARIO, BENITO GAZO | CALLE LAS ERAS S/N |
| PARCELA CATASTRAL | RUSTICO |





BIESCAS

| _ | | F | ICHA Nº | |
|---------------------|----------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 35 | |
| IGLESIA DEL SALVADO | R | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 98335-02 | | _ | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓG | ICAS |
|-----------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE / PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO DE MEDIO PUNTO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

La iglesia parroquial de El salvador, se sitúa en lo más alto del conjunto urbano. Su cronología se centra en los siglos XII-XV.

Su origen es medieval, quedando unicamente de su originaría configuración el ábside románico datado en el siglo XII. La iglesia sufrió grandes transformaciones posteriormente, principalmente tras la Guerra Civil. Lo que Afectó a su fábrica originaria.

En su interior se conserva la cruz procesial, realizada en plata dorada en 1549 por el orfebre zaragozano Jerónimo Vandellos.

| TIPOS DE | TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III | |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI | |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI | |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO | |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO | |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | | |


- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

http://www.valledetena.com/pueblos/biescas.htm

| | FICHA Nº 35 |
|----------------------|--------------|
| IGLESIA DEL SALVADOR | CALLE GOYA 2 |
| PARCELA CATASTRAL | 98335-02 |







| _ | | F | TCHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 36 |
| CASA LA PEÑA | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 99333-01 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|---------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO I |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de piedra

Ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera y balcón corredero con pilares de madera.

La cubierta es de teja árabe.


| TIPOS DE | TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III | |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI | |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI | |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO | |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO | |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 36 |
|-------------------|-----------------|
| CASA LA PEÑA | CALLE PARAISO 1 |
| PARCELA CATASTRAL | 99333-01 |







| _ | | | F | ICHA Nº |
|---------------------|-----------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 37 |
| CASA DE PEPE ESTAUI | VIEJA, LO | S LANUZA | | |
| PARCELA CATASTRAL | 99334-03 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓG | iicas |
|-----------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO I |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | VENTANAS |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda Torre palacial, situada en el barrio de San Salvador de Biescas. La torre data del siglo XVI. La mayoría de las torres levantadas en esta zona lo hicieron entre 1326 y comienzos del siglo XVII. Suelen presentar planta rectangular en edificios paralelepípedos simples.

La torre que nos ocupa, presenta una tipología habitual del siglo XVI, ya que se erigen con la planta inferior abovedada, siendo esto más frecuente en zonas llanas.

La vivienda presenta tres plantas, con fábrica en piedra. La entrada se realiza mediante puerta adovelada en piedra y carpintería de madera.

Las ventanas son adinteladas, con carpinterías de madera. Destaca en fachada en su planta segunda, una hermosa ventana de parteluz gótico, labrada en el siglo XV por el mismo artífice francés que realizó las ménsulas de la iglesia de Sallent de Gállego.

La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 37 |
|---------------------------------------|-----------------|
| CASA DE PEPE ESTAUN VIEJA, LOS LANUZA | CALLE PARAISO 7 |
| PARCELA CATASTRAL | 99334-03 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|--------------------|----------|---|---------|--------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 38 | |
| CASA DE FRANCHO GA | LIS | | | \Box |
| PARCELA CATASTRAL | 99336-01 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANA |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de enfoscado de mortero policromado en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada, quedando anegada la antigua entrada que sería adovelada en piedra, ahora tapiada. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|----------|-----------|--|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III | |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI | |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI | |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO | |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO | |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 38 |
|--------------------|-------------------|
| CASA FRANCHO GALIS | CALLE LA UNION 24 |
| PARCELA CATASTRAL | 99336-01 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|-------------------|----------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 39 | |
| CASA MERCADE | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 99336-02 | | _ | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANA |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de piedra

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada en piedra y carpintería de madera. Ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera.

La cubierta es de teja árabe.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 39 |
|-------------------|-------------------|
| CASA MERCADE | CALLE LA UNION 28 |
| PARCELA CATASTRAL | 99336-02 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 40 |
| CASA MIGUEL JUAN | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-17 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓG | ICAS |
|-----------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|-------------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA / ALUMINIO |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANA |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, con fachada recubierta de enfoscado de mortero policromado en blanco.

Acceso a la vivienda mediante puerta adovelada en piedra. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera y aluminio


La cubierta es de teja árabe con alero rematado por canotes de madera.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 40 |
|---------------------|-------------------------|
| CASA DE MIGUEL JUAN | CALLE DOCTOR FLEMING 19 |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-17 |





BIESCAS

| _ | | F | ICHA Nº |
|---------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 41 |
| CASA PUERTOLAS, ASC | Ď l | | |
| PARCELA CATASTRAL | 98336-03 | | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|-----------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | POSTERIOR |
| N° DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | ESCUDO |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de dos plantas, con fachada recubierta de enfoscado de mortero.

Acceso a la vivienda mediante puerta adintelada en piedra. ventanas adinteladas en piedra con carpinterias de madera.

La cubierta es de teja árabe con alero.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 41 |
|---------------------|-------------------------|
| CASA PUERTOLAS, ASO | CALLE DOCTOR FLEMING 25 |
| PARCELA CATASTRAL | 98336-03 |







| _ | | | F | FICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---|----------|
| IDENTIFICACIÓN | | | | 42 |
| CASA SEBASTIAN | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-25 | | | |
| _ | | _ | | |

| PLAN GENERAL | DE ORDENACIÓN URBANA |
|------------------------------|----------------------|
| | UCLEO DE BIESCAS |
| .,,,, | |
| | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓ | GICAS |
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | |
| | |
| MATERIALES DE: | |
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |
| | |
| | |
| USOS | DECIDENCIA |
| USO PRINCIPAL USO SECUNDARIO | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |
| | |
| CATALOGACIÓN | |
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENC |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | PORTADA Y LLAMADOF |
| | |
| | |
| | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 42 |
|-------------------|------------------------|
| CASA SEBASTIAN | CALLE DOCTOR FLEMING 1 |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-25 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|-------------------|----------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 43 | |
| CASA FELIX IPIENS | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-43 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓG | ICAS |
|-----------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 2+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda peculiar por su forma casi triángular rematada en pico. Presenta dos plantas, más ático cubierta. Sus ventanales son pequeños, salvo la balconada corredera del piso segundo. Con carpinterias de madera y dinteles de piedra.

La fachada es en piedra, la cubierta es de teja árabe. Se aprecia remate con cruz en la cubierta y típica chimenea pirenaica con forma troncocónica.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 43 |
|-------------------|------------------------|
| CASA FELIX IPIENS | CALLE DOCTOR FLEMING 7 |
| PARCELA CATASTRAL | 97339-43 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-------------------|----------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 44 |
| PORCHES | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97304-01 | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 2 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|---------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Los porches construidos en piedra, presentan un ahilera de arcos de medio punto que se abren hacía la plaza del ayuntamiento.


Presentan una altura de dos plantas, con cubierta de pizarra.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 44 |
|-------------------|--------------------|
| PORCHES | Plaza ayuntamiento |
| PARCELA CATASTRAL | 97304-01 |





BIESCAS

| _ | | F | ICHA Nº | |
|-------------------|----------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 45 | |
| AYUNTAMIENTO | | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97329-01 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|-----------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio de tres alturas, más atico cubierta, con disposición escalonada y rematadas en pico.

Fabricación en piedra. El acceso se realiza mediante porches adovelados en piedra de tres arcos de medio punto.

Presenta ventanas y balconada con dinteles de piedra, en ocasiones moldurados y carpinterias de madera.

Destaca un reloj en su fachada.

La cubierta es a dos aguas y realizada en pizarra.


La fachada y acceso al ayuntamiento se orienta hacía la plaza principal.

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 45 |
|-------------------|------------------------|
| AYUNTAMIENTO | Plaza del ayuntamiento |
| PARCELA CATASTRAL | 97329-01 |





BIESCAS

| _ | | F | FICHA Nº |
|-------------------|----------|---|----------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 46 |
| CASA ESTAUN | | | |
| PARCELA CATASTRAL | 97327-03 | | _ |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓG | ICAS |
|-----------------------------|-----------------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTREMEDIANERAS |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| N° DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------------------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA / ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | COMERCIAL |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Edificio de tres alturas, más atico cubierta, que remata en pico.

Fabricación en piedra con recubrimiento de enfoscado en algunas zonas.

Se accede mediante puerta adintelada en piedra.


Presenta ventanas y balcones con dinteles de piedra, moldurados y sus carpinterias de madera.

La cubierta es a dos aguas y realizada en pizarra.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 46 |
|-------------------|--------------------|
| CASA ESTAUN | CALLE DE CASACUD 6 |
| PARCELA CATASTRAL | 97327-03 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|------------------------|------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 47 |
| CASA ABOS | | | |
| PARCELA CATASTRAL 9732 | 7-06 | _ | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTREMEDIANERAS | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTÚRAS | 4 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|--------------------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA / ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | PIEDRA |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | COMERCIAL |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de 4 plantas. Fábrica en piedra y con recubrimiento de enfoscado en su parte superior. El acceso se realiza mediante puerta adintelada en piedra y carpinterias de madera.

Ventanas adinteladas en piedra, molduradas y con carpinterias en piedra. La cubierta es de pizarra con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 47 |
|-------------------|---------------------|
| CASA ABÓS | CALLE DE CASACUD 12 |
| PARCELA CATASTRAL | 97327-06 |







| , | | F | ICHA Nº |
|----------------------|--------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 48 |
| CASA | | | |
| PARCELA CATASTRAL 97 | 327-07 | | |
| | _ | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓ | GICAS |
|-----------------------------|-----------------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTREMEDIANERAS |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | COMERCIAL |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | - |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de 3 plantas, más ático cubierta. Fábrica en piedra. Rematada en pico El acceso se realiza mediante puerta adintelada en piedra y carpinterias de madera

Ventanas adinteladas en piedra y carpinterias en madera con cerramiento de contraventanas. La cubierta es de pizarra con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 48 |
|-------------------|---------------------|
| CASA | CALLE DE CASACUD 14 |
| PARCELA CATASTRAL | 97327-07 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|--------------------------|----|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 49 |
| CASA | | | |
| PARCELA CATASTRAL 97327- | 08 | _ | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓ | GICAS |
|-----------------------------|-----------------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTREMEDIANERAS |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|-----------|
| CUBIERTA | PIZARRA |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | COMERCIAL |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de 3 plantas, más ático cubierta. Fábrica en piedra. Rematada en pico El acceso se realiza mediante puerta adintelada en piedra y carpinterias de madera

Ventanas adinteladas en piedra y carpinterias en madera con cerramiento de contraventanas. La cubierta es de pizarra con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 49 |
|-------------------|---------------------|
| CASA | CALLE DE CASACUD 16 |
| PARCELA CATASTRAL | 97327-08 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|---------------------|---------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 50 | |
| CASA JOSITO | | | | |
| PARCELA CATASTRAL 9 | 7327-08 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| N° DE ALTURAS | 4 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | PERSIANAS |

| usos | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de 4 plantas. Fábrica en piedra. Rematada en pico El acceso se realiza mediante puerta adintelada en piedra y carpinterias de madera

Ventanas adinteladas en piedra y carpinterias en madera. La cubierta es de teja árabe, a dos aguas.Con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 50 |
|-------------------|-----------------------|
| CASA JOSITO | CALLE JOAQUIN COSTA 9 |
| PARCELA CATASTRAL | 98326-23 |







| _ | | F | ICHA Nº | |
|--------------------|---------|---|---------|--|
| IDENTIFICACIÓN | | | 51 | |
| BODEGA DE PEPE | | | | |
| PARCELA CATASTRALO | 1331-11 | | | |
| | | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | |
|------------------------------|---------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 3+AC |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|----------------|
| CUBIERTA | FIBROCEMENTO |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | CONTRAVENTANAS |

| USOS | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | COMERCIAL |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|----------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | BUENO |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO II |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas, más ático cubierta. Fábrica en piedra.

El acceso se realiza mediante puerta adintelada en piedra y carpinteria en madera.

Las ventanas son adinteladas en piedra, con carpinterias de madera y cerramiento por contraventanas.

Cubierta de fibrocemento, con alero rematado por canotes de madera.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 51 |
|-------------------|--------------------|
| BODEGA DE PEPE | CALLE PRECIADOS 11 |
| PARCELA CATASTRAL | 01331-11 |







| | FICHA N° |
|----------------------------------|----------|
| IDENTIFICACIÓN | 52 |
| CASA DE RAMÓN CAJAL, PEPE ESTAUN | |
| PARCELA CATASTRAL 01331-10 | |
| | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓ | GICAS |
|-----------------------------|------------------|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | ENTRE MEDIANERAS |
| SITUACIÓN DEL PATIO | |
| Nº DE ALTURAS | 3 |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| usos | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|---------------------------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO III |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | ARCO DE ENTRADA A LA CASA |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas. Fábrica en piedra.

El acceso se realiza mediante puerta adovelada en piedra y carpinteria en madera.

Las ventanas son adinteladas en piedra, con carpinterias de madera.

Cubierta de teja árabe.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 52 |
|-------------------------------|--------------------|
| CASA RAMON CAJAL, PEPE ESTAUN | CALLE PRECIADOS 13 |
| PARCELA CATASTRAL | 01331-10 |







| _ | | F | ICHA Nº |
|-----------------------|-------|---|---------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 53 |
| CASA MATACHIN | | | |
| PARCELA CATASTRAL 013 | 31-08 | - | - |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | TESTERO | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | 3 | |

| MATERIALES DE: | |
|------------------|------------|
| CUBIERTA | TEJA ARABE |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ADOVELADA |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| usos | |
|----------------|-------------|
| USO PRINCIPAL | RESIDENCIAL |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | |
|------------------------|--|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | REGULAR |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | GRUPO III |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | VENTANA CON SU ARCO Y PUERTA DE ACCESO |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Vivienda de tres plantas. Fábrica en enfoscado de mortero.

El acceso se realiza mediante puerta adovelada en piedra y carpinteria en madera.

Las ventanas son adinteladas en piedra, con carpinterias de madera.

Cubierta de teja árabe.


| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

| | FICHA Nº 53 |
|-------------------|--------------------|
| CASA MATACHIN | CALLE PRECIADOS 19 |
| PARCELA CATASTRAL | 01331-08 |







| , [| | FICH | HA Nº |
|---------------------|----|------|-------|
| IDENTIFICACIÓN | | | 54 |
| ERMITA DE SANTA ELÈ | NA | | |
| PARCELA CATASTRAL | | | |
| | | | |

| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | |
|------------------------------|---------|--|
| TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | AISLADA | |
| SITUACIÓN DEL PATIO | | |
| Nº DE ALTURAS | | |

| MATERIALES DE ERMITA: | |
|-----------------------|------------------------|
| CUBIERTA | PIZARRA / FIBROCEMENTO |
| FACHADA | ENFOSCADA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO DE MEDIO PUNTO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| MATERIALES DEL FUERTE: | |
|------------------------|---------------|
| CUBIERTA | |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | ARCO REBAJADO |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| MATERIALES DEL TORREÓN: | |
|-------------------------|--------|
| CUBIERTA | |
| FACHADA | PIEDRA |
| PUERTA DE ACCESO | DINTEL |
| CARPINTERÍAS | MADERA |
| DINTELES | |
| DEFENSAS | |
| OSCURECIMIENTOS | |

| USOS | |
|----------------|--------------|
| USO PRINCIPAL | EQUIPAMIENTO |
| USO SECUNDARIO | |

| CATALOGACIÓN | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| ESTADO DE CONSERVACIÓN | Ermita-Puente: Bueno | Fuerte: Regular | Fortin: malo |
| GRADO DE CATALOGACIÓN | | | GRUPO I |
| ELEMENTOS DE INTERÉS | | | |
| | | | |

DESCRIPCIÓN DEL BIEN ERMITA-PUENTE

La ermita de Santa Elena, obra del siglo XVII levantada en la entrada del Valle de Tena. Bello lugar sacralizado desde el Neolítico, tal y como nos indica el dolmen situado en esta pradera. Es aquí donde se lleva a cabo el 13 de Junio y para la Pascua de Pentecostés una de las romerías más importantes y conocidas de todo el Alto Gállego, Trasladando hasta su muros las cruces procesionales de todos los pueblos.

El templo tiene su origen en la fundación realizada por el rey Jaime I de Aragón en

1221, erigiéndose una primera capilla mozárabe de la que todavía subsisten algunas columnas empotradas en los muros del edificio actual. Fernando el Catolico y Carlos I ratificaron su protección sobre la ermita.

En los siglos XVII y XVIII fue objeto de numerosas ampliaciones adquiriendo el aspecto que hoy presenta.

Planta de una sola nave dividida en tres tramos y cubierta con bóveda de lunetos. La cabecera presenta ábside pentagonal nervado. El retablo de estilo barroco, fechado en 1693, representa una imagén de la Santa.

La Torre campanario se eleva a los pies, sobre el pequeño atrio de entrada. Desde el presbiterio una pequeña puerta abre paso a la cueva donde se enmarca la leyenda. Una leyenda por la cual la Santa se habría ocultado en dicha cueva de los infieles que la perseguían.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN FUERTE

El fuerte de Santa Elena es una construcción militar de época de Felipe II. (Siglo XVI). construida según planos del ingeniero Spannochi. Forma parte del sistema defensivo que ordenó edificar el rey para defender los pasos fronterizos con Francia ante las guerras de religión que provocaron las incursiones francesas tanto en Aragón como en la vecina Cataluña. Pero su construcción viene también influida por el levantamiento que produjo el famoso episodio del secretario aragonés del Rey, Antonio Pérez. Ya que el señor de Biescas Martín de Lanuza se levantó en febrero de 1592 contra el Rey.

El fuerte fue ampliado en época de Carlos III, pero fue parcialmente destruido durante la invasión napoleónica de 1808.

Reconstruido posteriormente en 1884 y 1889, para proteger la carretera que se concluyó en 1894. En 1905 se realiza otro proyecto de reconstrucción del Fuerte.

En 1926 se empezó a utilizar como colonia escolar de los consistorios de Zaragoza Huesca y Teruel.

El fuerte es una grandiosa construcción militar, que se alza sobre el monte de Santa Elena en la orilla izquierda del río Gállego, dominando el valle, formado por varias líneas defensivas. La primera de ellas se encuentra a los pies del monte, compuesta por un largo pasadizo de más de 100 metros, excavado parcialmente en la roca y protegido por un muro aspillerado, el cual comunica con dos garitas que servían para situar pesadas piezas de artillería.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN TORREÓN

La torre catalogada se emplaza en el angosto paso de Santa Elena, en la orilla izquierda del río Gállego, paso inevitable para el antiguo camino del valle de Tena y frontera francesa, por ello Felipe II lo mandó fortificar a fines del s. XVI, como el resto de los valles pirenaicos, temiendo una invasión proveniente del otro lado del macizo y con la intención de impermeabilizar la frontera a ideas religiosas disgregadoras. Se encargó el proyecto al arquitecto Italino Spanochi.

En 1641 el comandante del castillo de Jaca informaba que la torre de Santa Elena la posee en nombre de Su Majestad el ayudante Martín Pardinas, muy buen soldado. Tiene 8 soldados y se proveen desde castillo -de Jaca-. Tiene armas y municiones, las que necesitan, ha menester algunos reparos y en este puesto se puede hacer muy buena defensa atrincherando la ermita de Santa Elena

La torre descansa sobre basamento macizo y ataludado. Está muy arruinada lo que impide ver su planta completa que sería cuadrilátera, un tanto irregular. Se aparejó con mampostería menuda y sillares de piedra tosca muy bien cortados en esquinazos y trazado de huecos aspillerados. El zócalo de las cantoneras agrega duros sillares calcareos. Sólo perviven siete aspilleras al este, dispuestas en serie de igual diseño y medidas, cobijadas bajo arco ciego de medio punto.

En 1750 se decidió la construcción de una nueva torre, aguas debajo de la antigua según información dada por el arquitecto; Pasqual de Nabas.

| TIPOS DE OBRA PERMITIDA | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1. Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2. Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

BIBLIOGRAFÍA

http://www.caiaragon.com/es/municipios

http://es.wikipedia.org

Amigos del Serrablo, Septiembre 2004. Volúmen 34. Número 133

| TIPOS DE | OBRA PERMITIDA | | | |
|----------------|--------------------|---------|----------|-----------|
| | | GRADO I | GRADO II | GRADO III |
| | RESTAURACIÓN | SI | SI | SI |
| | CONSERVACIÓN | SI | SI | SI |
| OBRAS EN LOS | CONSOLIDACIÓN | SI | SI | SI |
| EDIFICIOS | ACONDICIONAMIENTO | 1 | SI | |
| | REHABILITACIÓN | 2 | SI | |
| | REESTRUCTURACIÓN | NO | SI | |
| OBRAS DE | DEMOLICIÓN TOTAL | NO | 3 | NO |
| DEMOLICIÓN | DEMOLICIÓN PARCIAL | 4 | 4 | NO |
| OBRAS DE NUEVA | SUSTITUCIÓN | NO | 5 | |
| EDIFICACIÓN | AMPLIACIÓN | NO | 6 | |

- 1.Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
- 2.Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
- 3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
- 4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
- 5. Sólo en caso de admitirse la demolición
- 6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona


FICHA Nº 54

ERMITA DE SANTA ELENA, FUERTE, FORTIN Y ACCESOS BARRANCO DEL ASIESO

PARCELA CATASTRAL POL 4 PARCELAS 4, 7, 12, 13, 14, 15








FICHA Nº 54


ERMITA DE SANTA ELENA, FUERTE, FORTIN Y ACCESOS BARRANCO DEL ASIESO

PARCELA CATASTRAL

POL 4 PARCELAS 4, 7, 12, 13, 14, 15







FICHA Nº 54

ERMITA DE SANTA ELENA, FUERTE, FORTIN Y ACCESOS BARRANCO DEL ASIESO PARCELA CATASTRAL POL 4 PARCELAS 4, 7, 12, 13, 14, 15







BIESCAS